

**UCHWAŁA NR 1448/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych Domu Pomocy Społecznej  
w Muszynie.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Nr 1205/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok przez jednostki budżetowe Powiatu Nowosądeckiego, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na likwidację poprzez złomowanie i utylizację środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Muszynie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zobowiązuje się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Muszynie do dokonania czynności określonych w § 1.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

**Marek Kwiatkowski**

Wicestarosta Nowosądecki

**Antoni Koszyk**

Członek Zarządu

**Zofia Nika**

Członek Zarządu

**Edward Ciągło**

Członek Zarządu

**Marian Dobosz**

## EKSPERTYZA TECHNICZNA

Kocioł gazowy, kondensacyjny, wodny WOLF typ TGB60, nr fabryczny 0386098794

Nr inwentarzowy: 3-31-310/2

Okres użytkowania 16 lat od grudnia 2006 r.

Wyżej wymienione urządzenie należy wycofać z eksploatacji z uwagi na rozszczelniony i przepalony wymiennik alu-krzemowy oraz wyeksploatowanie urządzenia. Ze względów konstrukcyjnych naprawa kotła jest nieopłacalna i niemożliwa.

Ekspertyzę techniczną wydaje się dla Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.

Muszyna, dnia 19.08.2022 r.

mgr inż. KRZYSZTOF PULIT  
Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi  
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych i  
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
Nr upr. bud. MAP/0344/WB/S/15  
Nr ewid. MAP/RS/0304/15

## EKSPERTYZA TECHNICZNA

Kocioł gazowy, kondensacyjny, wodny WOLF typ TGB60, nr fabryczny 0386098800

Nr inwentarzowy: 3-31-310/3

Okres użytkowania 16 lat od grudnia 2006 r.

Wyżej wymienione urządzenie należy wycofać z eksploatacji z uwagi na rozszczelniony i przepalony wymiennik alu-krzemowy oraz wyeksploatowanie urządzenia. Ze względów konstrukcyjnych naprawa kotła jest niemożliwa.

Ekspertyzę techniczną wydaje się dla Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.

Muszyna, dnia 19.08.2022 r.

mgr inż. KRZYSZTOF PULIT  
Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w  
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
Nr upr. bud. MAP/0344/WBS/15  
Nr ewid. MAP/IS/0304/15

## EKSPERTYZA TECHNICZNA

Kocioł gazowy, kondensacyjny, wodny WOLF typ TGB60, nr fabryczny 0386098801

Nr inwentarzowy: 3-31-310/4

Okres użytkowania 16 lat od grudnia 2006 r.

Wyżej wymienione urządzenie należy wycofać z eksploatacji z uwagi na rozszczelniony i przepalony wymiennik alu-krzemowy oraz wyeksploatowanie urządzenia. Ze względów konstrukcyjnych naprawa kotła jest niemożliwa.

Ekspertyzę techniczną wydaje się dla Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.

Muszyna, dnia 19.08.2022 r.

mgr inż. KRZYSZTOF PULIT  
Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w  
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  
urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
Nr upr. bud. MAP/0344/W/BS/15  
Nr ewid. MAP/IS/0304/15





